



BENACHRICHTIGUNG ÜBER SICHERHEITSRÜCKRUF

Es wurden einige Trek Fahrräder verkauft, die mit Scheibenbremsen und vorderem Schnellspanner ausgestattet sind, der sich mehr als 180 Grad öffnen lässt (Abb. 1). Wenn der Schnellspanner an einem Fahrrad mit vorderer Scheibenbremse falsch eingestellt oder offen gelassen wurde, kann sich der Schnellspannhebel in der vorderen Scheibenbremseinheit verfangen (Abb. 2). Wenn dies eintritt, könnte sich das Vorderrad lösen oder abrupt abgebremst werden, wodurch der Fahrer die Kontrolle über das Fahrrad verlieren könnte.

Trek möchte, dass du sicher fährst. Vor Fahrtbeginn solltest du immer den Schnellspanner an deinem Bike richtig einstellen. In der Trek Bedienungsanleitung findest du detaillierte Anweisungen zum richtigen Befestigen und Lösen eines Schnellspanners. Wenn du keine Trek Bedienungsanleitung hast, wende dich bitte an deinen örtlichen Trek Fachhändler.

Weitere Informationen, einschließlich Videos, zum Befestigen und Lösen von Schnellspannern findest du auf der Trek Website unter: [Bedienungsanleitungen](#) und [Sicherheit](#). Mehr Videos, die die richtige Einstellung von Schnellspannern veranschaulichen, findest du in unserem Trek YouTube-Kanal: [ohne Unterlegscheiben](#) und [mit Unterlegscheiben](#). Wir raten dir, dass du dir diese Informationen ansiehst und du dich bei Fragen zur richtigen Bedienung der Schnellspanner an deinen örtlichen Trek Fachhändler wendest.

Diese Benachrichtigung enthält wichtige Informationen darüber, was du als Nächstes tun solltest, wenn du eines dieser betroffenen Fahrräder besitzt.

Deine Sicherheit liegt uns sehr am Herzen. Aus diesem Grund wird Trek bei den betroffenen Fahrrädern auf Wunsch den vorderen Schnellspannmechanismus kostenlos tauschen. Dies umfasst auch den Tausch spezieller Schnellspanner mit Unterlegscheiben, wenn diese bereits an deinem Fahrrad montiert wurden.

BETROFFENE MODELLE

Alle Trek Fahrräder, die mit Scheibenbremsen und vorderem Schnellspanner ausgestattet sind, der sich mehr als 180 Grad öffnen lässt, sind betroffen. Wenn du dir nicht sicher bist, ob dein Fahrrad über diese Ausstattungskombination verfügt, bringe es einfach für eine kostenlose Überprüfung zu deinem örtlichen Trek Fachhändler.

WAS TREK FÜR DIE BESITZER BETROFFENER FAHRRÄDER TUT

Wenn du ein Fahrrad besitzt, das von diesem Rückruf betroffen ist, und du möchtest, dass ein Ersatz-Schnellspanner montiert wird, stellt dir Trek – über deinen Trek Fachhändler – einen kostenlosen Ersatz-Schnellspanner einschließlich kostenlosem Einbau bereit. Zusätzlich erhältst du einen 20€ Gutschein, den du bis 31. Dezember bei einem autorisierten Trek Händler gegen ein Bontrager Produkt deiner Wahl eintauschen kannst. Dieser Gutschein hat keinen Barwert. Solltest du noch Fragen haben, wende dich bitte an deinen Trek Fachhändler oder ruf die Trek Hotline für Sicherheitshinweise und Rückrufe an: **+49 (0)180 350 70 10**.

VIELEN DANK, DASS DU EIN FAHRRAD VON TREK GEKAUFT HAST

Für alle Unannehmlichkeiten, die dieses Problem hervorgerufen hat, möchten wir uns bei dir entschuldigen. Wir schätzen dich als unseren Kunden, und wir möchten, dass du auf deinem Trek Fahrrad sicher und mit viel Freude unterwegs bist.

Dieses Schreiben wurde in Zusammenarbeit mit der US-amerikanischen Kommission für Produktsicherheit bei Verbrauchsgütern erstellt. Wenn du noch Fragen zu den Informationen in diesem Brief hast, wende dich bitte an deinen Trek Fachhändler.




Abb. 1.
Schnellspanner
öffnet sich mehr als
180 Grad

Abb. 2.
Schnellspanner verfängt
sich in vorderer
Scheibenbremse